


dnia 20 .03.2025r.

KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO


Lokalizacja i opis zdarzenia : Droga Powiatowa nr 3145D Wojciechowice
Uszkodzone podczas powodzi z września 2024r mury oporowe wraz ubytkiem w korpusie drogowym w 10+120 km. Do naprawy i uzupełnienia fragmenty muru oporowego , uzupełnienie korpusu drogowego .

Część graficzna

Plan sytuacyjny



Przekroje konstrukcyjne



OBWÓD DROGOWY NR 1 W SZCZYTNEJ

Przedmiar robót

1. Roboty ziemne – wykop pod fundament muru – $0,5 \times 0,5 \times 10 \text{ m} = 2,5 \text{ m}^3$;
2. Wykonanie betonowego fundamentu pod mur oporowy $= 2,5 \text{ m}^3$;
3. Odbudowa muru oporowego kamiennego grub. $0,5 \text{ m}$ – $10 \times 1,2 \text{ m} = 12 \text{ m}^2$
4. Uzupełnienie korpusu drogi materiałem kamiennym – $10 \times 0,4 \times 1,2 \text{ m} = 4,8 \text{ m}^3$

OBWÓD DROGOWY NR 1 W SZCZYTNEJ



OBWÓD DROGOWY NR 1 W SZCZYTNEJ

