


1. Konstrukcja stalowa ocynkowana.
2. Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu promieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych.
3. Zadaszenie NRO



BUDOWA, BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO I MAŁĄ ARCHITECTURĄ		PRACOWNIA ARCHITECTONICZNA	
TEMAT:	J.L. PASŁOWAŚKA, WROKNI, GMA WROKNI, DOLAKI I R. PRACENT 86-4/2		
LOKALIZACJA:	J.L. PASŁOWAŚKA, WROKNI, GMA WROKNI, DOLAKI I R. PRACENT 86-4/2		
INWESTOR:	GMA WROKNI		
FAL:	UL. BATUSZOWA 5, 64-510 WROKNI PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITECTONICZNA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kalczyński ul. 55 WROKNI 2017 spec. architektoniczna		
TITUL	Numer rysunku:		
RYSUNKI:	A-05 1:50		
TRYBUNA ZADASZONA			