


PTYŚ

SALA Bławatki

Inwentaryzacja wraz z opisem prac:



- opis stanu istniejącego:
- podłoga - obie sale - wykładzina w stanie dobrym, częściowo zamontowane białe listwy z MDF
  - ściany malowane, oddzielenie między salami wykonane na nowo, szpachlowane z nowymi drzwiami
  - drzwi wewnętrzne - stan dobry
  - okno podawcze drewniane, wskazujące umiarkowane zużycie
  - instalacje elektryczne częściowo prowadzona natynkowo
  - obudowy grzejników w stanie dobrym
  - wysokość pomieszczenia ~2.99m

- opis prac:
- podłoga - obie sale - bez zmian w zakresie wykładziny, do uzupełnienia listwy MDF (ok. 80% całości), rodzaj i typ jak istniejące
  - ściany i sufit do szpachlowania i malowania, ściana oddzielenia między pomieszczeniami jedynie do malowania z drobnymi wyprawkami
  - kolorystyka: sufit farba biała antyrefleksyjna, ściany lekki szary kolor/cappuchino
  - okno podawcze drewniane do wymiany na nowe wraz z 'parapetem'
  - instalacje elektryczne do wkucia

GRUPA BŁAWATKI  
SALA

ŻŁOBEK PTYŚ

OPRACOWALI:

P. Wypyszyński  
K. Kaniewski

DATA:  
28.02.2025