


PTYŚ

SYPIALNIA Bławatki

Inwentaryzacja wraz z opisem prac:



- opis stanu istniejącego:
- podłoga - obie sale - wykładzina w stanie dobrym, częściowo zamontowane białe listwy z MDF
 - ściany malowane, oddzielenie między salami wykonane na nowo, szpachlowane z nowymi drzwiami
 - drzwi wewnętrzne - stan dobry
 - okno podawcze drewniane, wykazujące umiarkowane zużycie
 - instalacje elektryczne częściowo prowadzona natynkowo
 - obudowy grzejników w stanie dobrym
 - wysokość pomieszczenia ~2.99m

- opis prac:
- podłoga - obie sale - bez zmian w zakresie wykładziny, do uzupełnienia listwy MDF (ok. 80% całości), rodzaj i typ jak istniejące
 - ściany i sufit do szpachlowania i malowania, ściana oddzielenia między pomieszczeniami jedynie do malowania z drobnymi wyprawkami
 - kolorystyka: sufit farba biała antyrefleksyjna, ściany lekki szary kolor/cappuchino
 - instalacje elektryczne do wkucia

GRUPA BŁAWATKI
SYPIALNIA

ŻŁOBEK PTYŚ

OPRACOWALI:

P. Wypyszyński
K. Kaniewski

DATA:
28.02.2025