

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250409 11.04.2025
 WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2025040980814 RODZ. SZK OC
 MARKA KIA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY
 NUMER VIN U5YHM813AGL191060 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 28 A3 01
 WERSJA OD 07.2016 UKŁAD KLIMATYZACJI WYLOT WYWIETRZNIKA T
 WYPOSAŻENIE PODN SZYB ELE TYL CENTR ZAMYK ZDAL ST PODN SZYBY L/P IMPUL
 LUST SZEROK "WIDE" KIERUNKOWSKAZ BOCZNE CHŁODZENIE SCHOWKA
 REFLEKTOR MFR REFLEK PMGIELNY LED TYL LAMPA PMGIELNA
 GNIAZDO WTYCZK 12 V SIATKA BAGAZOWA BLOKADA ROZRUCH ELEK
 UKŁAD AUTOALARMU POMOC PARKOWANIA TYL 1591 CCM 99 KW
 6 BIEGÓW Opona 195/65 R15..H KOLA 6 J X 15
 KONTROLA CISN W OPON ESP NORMA SPALIN EURO 6
 5-DRZW STATION WAGON

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG
 NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE JC OPER.
 KOD CZ CENA
 86651R00 ZAX ZDERZAK TYL WYB/WBUD 7 [REDACTED]
 OBEJMUJE: OBIE LAMPY TYL ZEW
 WYB/WBUD
 86613R00) UCHWYT ZDERZAKA T P WYB/WBUD 1 [REDACTED]
 86520R00 POSZYCIE D ZDERZAKA T WYB/WBUD 1 [REDACTED]
 86823R00 ZAX NADKOLE T P WYB/WBUD 3 [REDACTED]
 52910R00) KOLO T P WYB/WBUD 1 [REDACTED]
 BN OKLEJENIE POJ SPECJ WYB-WBUD/WYMIANA 10* [REDACTED]
 3482 ŚCIANA TYL P NAPRAWA 10* [REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 01.03.2025

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC JC
 2583 ZDERZAK T ODTW. LAK. EL. Z TW. 15
 3482 ŚCIANA TYL P ODNOWA LAKIERU 14

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE ODTW. LAK. EL. Z TW. KOSZT.MAT.
 2583 ZDERZAK T [REDACTED]
 3482 ŚCIANA TYL P ODNOWA LAKIERU [REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250409 11.04.2025
 L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 01.03.2025

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK [REDAKTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	29	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO	8	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	60	[REDAKTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
ODNOWA LAKIERU	[REDAKTED]
ODNOWA LAKIERU K3	[REDAKTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	[REDAKTED]
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO	[REDAKTED]

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.04.2025 / 04

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2618	WSPORNIK Z P ZDERZ T	86614A2200	[REDAKTED]
1000	OKLEJENIE POJ SPECJ	SEGER KC/05	[REDAKTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20250409

11.04.2025

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 33 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
NORMALIA (2.0%)	[REDACTED]	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
 SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA
)=UDZIAŁ CZASU W INNEJ POZYCJI
 LICENCJA 32054100

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

Kosztorys sporządzony w oparciu o zdjęcia przesłane przez właściciela/poszkodowanego pojazdu do systemu informatycznego PZU;
Uszkodzenia pojazdu wyliczono w zakresie możliwym do oceny na podstawie przesłanej dokumentacji.
Uwaga: ewentualne dalsze oględziny, po demontażu niezbędnego osprzętu z pojazdu - należy powiadomić Infolinię PZU SA o możliwości przeprowadzenia oględzin - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń związanych ze szkodą / lub przesłać dodatkowa dokumentacja fotograficzna na adres kontakt@pzu.pl , w tytule maila podając nr szkody/
w przypadku braku zgody na powyższe ustalenia, konieczne wykonanie oględzin uszkodzonego pojazdu przez przedstawiciela PZU SA (MEK-a), po ustaleniu terminu oraz miejsca wykonania oględzin.

Uszkodzenia bez związku:

- drzwi TP - odpryski lakieru na rancie tylnym, kwalifikujące element do lakierowania w st. III

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250409

Pojazd: KIA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKCYJA] / U5YHM813AGL191060
 Data pierwszej rejestracji: 2016-10-05 Rok produkcji: 2016
 Przebieg (odczytany): 200 000 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2618	WSPORNIK Z P ZDERZ T	86614A2200	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJA]
1000	OKLEJENIE POJ SPECJ	SEGER KC/05	O	Pomoc Non Stop	[REDAKCYJA]

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX