



OZNACZENIA

- istn. otwory po pionach went. do wypełnienia i uszczelnienia)
- zakres płyży basenowej do wymiany, dostosowania do stalowej niecki, z uszczelnieniem
- słupy żelbetowe do renowacji
- kolierz z kątownika L100 do zakotwienia przy stropie
- Elementy konstr. stalowej skorodowane powierzchniowo - do naprawy
- zakres uszczelnienia styku płyży i niecki basenowej
- ścianka działowa do demontażu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE
I ROZPOWISZCZANIE RYSUNKU
BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

Nazwa obiektu budowlanego:	Blok sportowy Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego						
Tytuł rysunku:	Rzut podbasenia - remont i przebudowa						
Projektant:	arch. Jacek Mielewski	Nr upr.bud.	PO/KK/018/02	Podpis:		Skala rysunku: 1:100	
Sprawdzający:	arch. Błażej Wierzbicki	Nr upr.bud.	MA/134/17	Podpis:			Numer rysunku: BW2
Data sporządzenia:	10.2021 r.		Data sprawdzenia:		10.2021 r.		