



ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:

- POZ. 1 KONSTRUKCJA DACHU  
POZ. 1.1 WIĄZAR STAŁOWY KRATOWY - ISTN.  
POZ. 1.2 PŁATEW STAŁOWA [ 140 - ISTN.  
POZ. 1.3 STEŻENIE POŁĄCZOWE - ISTN.  
POZ. 1.4 STEŻENIE PODŁUŻNE - ISTN.  
POZ. 1.5 WYMIAN STAŁOWY [ 140 - PROJ.  
POZ. 1.6 BLACHA TRAPEZOWA T60, gr. 0,75mm - PROJ.  
POZ. 1.7 PŁATEW STAŁOWA [ 140 - PROJ.  
POZ. 1.8 STEŻENIE POŁĄCZOWE Ø16 - PROJ.

Stal profilowana S235JR

Połączenia przewidziano jako spawane lub śrubowe.

Wymiary sprawdzić na budowie.

W zestawieniu stali ujęto długości rzeczywiste. Należy uwzględnić długości na odpady. Przy płytach wskazano najdłuższy element danego ciągu.

W zestawieniu stali nie ujęto śrub.

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwniową.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "GOYA" Sławomir Gierliński ul. Leśna 14/16   62-023 Rokietno e-mail: biuro@goya.pl   tel. 502 689 902			
inwestor	Gmina Mosina Plac 28 Października 1, 62-050 Mosina		
obiekt	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Plac 1, Orlino 56, dz. nr ewid. 101/6, obręb Pleszew, gmina Mosina		
branża	Konstrukcja - stan projektowany		skala
temat rysunku	SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU		1:50
data / rysownik	NR INZ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI	nr uprawnień	data / podpis
opracował	NR INZ. MARCIN PASZCZAK	WMP/0208/PDOK/PL	10.2024
opracował	NR INZ. MARCIN PASZCZAK	WMP/0208/PDOK/PL	