



BILANS POWIERZCHNI

Dom Pastora

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
0/1	KORYTARZ	gres	5,10	5,10
0/2	WĘZŁ CIEPLNY	gres	6,03	6,03
0/3	SERWEROWNIA	gres	14,31	14,31
0/4	MAGAZYN	gres	13,49	13,49
0/5	MAGAZYN	gres	5,20	5,20
0/6	SCHODY	granit	12,21	12,21
0/7	POM. SOCJALNE	gres	11,72	11,72
0/8	WC	gres	8,00	8,00
0/9	KORYTARZ	gres	7,00	7,00
0/10	WC NPS	gres	4,70	4,70
0/11	POM. GOSPODARCZE	gres	5,08	5,08
0/12	POCZEKALNIA	gres	41,54	41,54
0/13	ARCHIWUM	gres	28,20	28,20

OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI m²

162,58


162,58

KUBATURA

—



ściany istniejące



elementy projektowane



skorygowane różnice
w stanie istniejącym
/elementy istniejące

UWAGA: DLA CZĘŚCI MATERIAŁÓW ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ PODANO PRZYKŁADOWE NAZWY WŁASNE. DOPUSZCZA SIĘ MATERIAŁY I ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ O PARAMETRACH RÓWNORZĘDNYCH, ALE NIE GORSZYCH NIŻ ZAPROJEKTOWANE.

TEMAT OPRACOWANIA	Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	DATA: 28.09.2022
INWESTOR	Miasto Łomża, ul. Stary rynek 14 18-400 Łomża	SKALA 1:100
PB	RZUT PIWNICY	NR RYS. A-2
SPORZĄDZIŁ	Andrzej Gałęcki nr upr. KPOKK IA 51/2008	PODPIS: